

# Протокол предварительной автоматизированной проверки КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

Дата и время формирования:

11.09.2020 в 08:17

## Исходные данные

Файл: MapPlanTerritory\_DB06A7B4-5F8A-4465-B058-3CD2A6D5653B.xml  
Версия схемы: 01

## Кадастровый инженер

Ондар Буян Алексеевич  
Уникальный реестровый номер: 2686 от 30.04.2013  
Дата завершения кадастровых работ: 08.08.2020

## Заказчик кадастровых работ

Лаптев Сергей Михайлович

## Основание для выполнения комплексных кадастровых работ

Тип документа: ПРОЧИЕ  
Номер: Ф.2020.007  
Дата: 18.05.2020

## Номера кадастровых кварталов, в которых выполняются работы

17:05:0401009, 17:05:0000000

## Результат проверки

### Этап 1: Форматно-логический контроль

#### **Соответствие проверяемого XML-файла схеме**

Проверка загруженного XML-файла на соответствие схеме	успешно
Проверка имени XML-файла на вхождение GUID-а, указанного в XML-файле	успешно
Проверка актуальности версии схемы, указанной в загруженном XML-файле	успешно

#### **Уникальность имени загруженного для проверки XML-файла**

Проверка уникальности имени XML-файла среди ранее загруженных	успешно
---	---------

#### **Состав XML-файла (логическая корректность)**

Наличие необходимого числа пунктов геодезической сети	успешно
Наличие приборов измерения	успешно



Правильность указания номеров кадастровых кварталов для уточняемых земельных участков	успешно
Правильность указания площади уточняемого земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости	успешно
Проверка контуров объектов недвижимости	успешно

## Этап 2: Анализ объектов

### Объект №1 17:05:0401009:32

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1383.92 кв.м., расчётная - 1383.92

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:32

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

*Площадь ЗУ 17:05:0401009:32 (1384 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1200.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

#### План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №2 17:05:0401009:28

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1399.62 кв.м., расчётная - 1399.62

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:28

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

*Площадь ЗУ 17:05:0401009:28 (1400 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта

17:05:0401009:28

**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №3 17:05:0401009:26

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1377.69 кв.м., расчётная - 1377.69

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:26

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

*Площадь ЗУ 17:05:0401009:26 (1378 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №4 17:05:0401009:7

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1562.57 кв.м., расчётная - 1562.57

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:7

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

*Площадь ЗУ 17:05:0401009:7 (1563 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1100.00 кв.м.).*


Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



17:05:0401009:7


**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №5 17:05:0401009:27

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1398.87 кв.м., расчётная - 1398.87

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:27

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

*Площадь ЗУ 17:05:0401009:27 (1399 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1100.00 кв.м.).*


Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



17:05:0401009:27


**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №6 17:05:0401009:25**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1458.83 кв.м., расчётная - 1458.83

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:25

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками


*Площадь ЗУ 17:05:0401009:25 (1459 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1100.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

**План объекта**



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №7 17:05:0401009:30

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1395.31 кв.м., расчётная - 1395.31

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:30

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:274. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками


*Площадь ЗУ 17:05:0401009:30 (1395 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1100.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

## План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №8 17:05:0401009:29

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1241.43 кв.м., расчётная - 1241.43

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:29

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:274. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно


Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно


### План объекта




### Легенда




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №9 17:05:0401009:15

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2306.30 кв.м., расчётная - 2306.30

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:15

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:274. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:131 в обращении 8037с072-2а5b-440а-9593-5b775afc5eас. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками


*Площадь ЗУ 17:05:0401009:15 (2306 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно


## План объекта




**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №10 17:05:0401009:135**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1499.90 кв.м., расчётная - 1499.90

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:135

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно


Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

**План объекта**




### Легенда




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №11 17:05:0401009:54

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2099.79 кв.м., расчётная - 2099.79

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:54

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками



*Площадь ЗУ 17:05:0401009:54 (2100 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1500.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №12 17:05:0401009:9

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2199.71 кв.м., расчётная - 2199.71

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:9

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

*Площадь ЗУ 17:05:0401009:9 (2200 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1700.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №13 17:05:0401009:36

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1607.72 кв.м., расчётная - 1607.72

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:36

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1615. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно


Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта




**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №14 17:05:0401009:39

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1269.74 кв.м., расчётная - 1269.74

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:39

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками



*Площадь ЗУ 17:05:0401009:39 (1270 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №15 17:05:0401009:33

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1169.94 кв.м., расчётная - 1169.94

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:33

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками


*Площадь ЗУ 17:05:0401009:33 (1380 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



### Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №16 17:05:0401009:31

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1379.98 кв.м., расчётная - 1379.98

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:31

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

*Площадь ЗУ 17:05:0401009:31 (1380 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №17 17:05:0401009:8**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1099.85 кв.м., расчётная - 1099.85

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:8

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

**План объекта**



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №18 17:05:0401009:4

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1399.98 кв.м., расчётная - 1399.98

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:4

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:155 в обращении 8037c072-2a5b-440a-9593-5b775afc5eac. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:47 в обращении 8037c072-2a5b-440a-9593-5b775afc5eac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками


*Площадь ЗУ 17:05:0401009:4 (1400 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

## План объекта




**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №19 17:05:0401009:133**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1216.44 кв.м., расчётная - 1216.44

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:133

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно


Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

**План объекта**




**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №20 17:05:0401009:55

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1140.15 кв.м., расчётная - 1140.15

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:55

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками


*Площадь ЗУ 17:05:0401009:55 (1140 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта




**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №21 17:05:0401009:48

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1190.03 кв.м., расчётная - 1190.03

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:48

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками


*Площадь ЗУ 17:05:0401009:48 (1190 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №22 17:05:0401009:10

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1271.42 кв.м., расчётная - 1271.42

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:10

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками


*Площадь ЗУ 17:05:0401009:10 (1271 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



### Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №23 17:05:0401009:18

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1399.99 кв.м., расчётная - 1399.99

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:18

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками


*Площадь ЗУ 17:05:0401009:18 (1400 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно


### План объекта




**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №24 17:05:0401009:131

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1399.79 кв.м., расчётная - 1399.79

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:131

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:274. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:15 в обращении 8037c072-2a5b-440a-9593-5b775afc5eac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №25 17:05:0401009:130

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1049.68 кв.м., расчётная - 1049.68

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:130

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками


*Площадь ЗУ 17:05:0401009:130 (1050 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (900.00 кв.м.).*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

### План объекта




**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №26 17:05:0401009:56**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1050.15 кв.м., расчётная - 1050.15

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:56

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно



Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

**План объекта**



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №27 17:05:0401009:35**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1580.26 кв.м., расчётная - 1580.26

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:35

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно


Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

**План объекта**




**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №28 17:05:0401009:51**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2161.51 кв.м., расчётная - 2161.51

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:51

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**




**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №29 17:05:0401009:5**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1799.88 кв.м., расчётная - 1799.88

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:5

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №30 17:05:0401009:2**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1769.76 кв.м., расчётная - 1769.76

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:2

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №31 17:05:0401009:14**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1399.73 кв.м., расчётная - 1399.73

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:14

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №32 17:05:0401009:49**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2579.30 кв.м., расчётная - 2579.30

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:49

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №33 17:05:0401009:3**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2282.80 кв.м., расчётная - 2282.80

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:3

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**




### Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №34 17:05:0401009:44**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1399.71 кв.м., расчётная - 1399.71

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:44

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №35 17:05:0401009:43

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1256.90 кв.м., расчётная - 1256.90

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:43

### **Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

### **Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### **План объекта**



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №36 17:05:0401009:42**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1465.93 кв.м., расчётная - 1465.93

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:42

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №37 17:05:0401009:155

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1304.94 кв.м., расчётная - 1304.94

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:155

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:45 в обращении 8037c072-2a5b-440a-9593-5b775afc5eas. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:4 в обращении 8037c072-2a5b-440a-9593-5b775afc5eas. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №38 17:05:0401009:47

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 879.73 кв.м., расчётная - 879.73

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:47

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:4 в обращении 8037c072-2a5b-440a-9593-5b775afc5eac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №39 17:05:0401009:6**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1337.84 кв.м., расчётная - 1337.84

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:6

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №40 17:05:0401009:45

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1377.87 кв.м., расчётная - 1377.87

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:45

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:155 в обращении 8037c072-2a5b-440a-9593-5b775afc5eas. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:147 в обращении 8037c072-2a5b-440a-9593-5b775afc5eas. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно


Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками

*ЧЗУ 17:05:0401009:45/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:45. ЧЗУ 17:05:0401009:45/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:45.*



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

## План объекта



### Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №41 17:05:0401009:145

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 750.87 кв.м., расчётная - 750.87

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:145

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками


*ЧЗУ 17:05:0401009:145/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:145.*

*ЧЗУ 17:05:0401009:145/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:145.*



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №42 17:05:0401009:136**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 999.57 кв.м., расчётная - 999.57

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:136

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**




**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №43 17:05:0401009:137**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1089.78 кв.м., расчётная - 1089.78

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:137

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №44 17:05:0401009:147

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1199.90 кв.м., расчётная - 1199.90

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:147

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401009:45 в обращении 8037c072-2a5b-440a-9593-5b775afc5eac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками

*ЧЗУ 17:05:0401009:147/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:147.  
ЧЗУ 17:05:0401009:147/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:147.*



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №45 17:05:0401009:149**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 757.65 кв.м., расчётная - 757.65

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:149

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №46 17:05:0401009:148

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 769.79 кв.м., расчётная - 769.79

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:148

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками


*ЧЗУ 17:05:0401009:148/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:148.*

*ЧЗУ 17:05:0401009:148/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:148.*


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### План объекта



### Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №47 17:05:0401009:150

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 769.86 кв.м., расчётная - 769.86

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:150

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками

*ЧЗУ 17:05:0401009:150/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:150.  
ЧЗУ 17:05:0401009:150/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:150.*



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №48 17:05:0401009:275**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 769.95 кв.м., расчётная - 769.95

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:275

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


**План объекта**




### Легенда




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №49 17:05:0401009:156**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 769.77 кв.м., расчётная - 769.77

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:156

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



### Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №50 17:05:0401009:152**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 769.99 кв.м., расчётная - 769.99

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:152

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно




Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №51 17:05:0401009:128**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1499.85 кв.м., расчётная - 1499.85

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:128

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



### Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №52 17:05:0401009:142

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 999.92 кв.м., расчётная - 999.92

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:142

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками

*ЧЗУ 17:05:0401009:142/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:142.*

*ЧЗУ 17:05:0401009:142/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:142.*


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### План объекта

17:05:0401009:142


**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №53 17:05:0401009:157**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1199.61 кв.м., расчётная - 1199.61

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:157

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №54 17:05:0401009:141

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 999.94 кв.м., расчётная - 999.94

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:141

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:389(2). Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно


Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками

*ЧЗУ 17:05:0401009:141/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:141.  
ЧЗУ 17:05:0401009:141/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401009:141.*



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №55 17:05:0000000:724

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 999.77 кв.м., расчётная - 999.77

Кадастровый квартал: 17:05:0000000

Кадастровый номер объекта: 17:05:0000000:724

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:389(2). Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК предупреждение

*ЗУ имеет пересечение с КК 17:05:0401009: 999.77 кв.м. ЗУ имеет пересечение с КК 17:00:0000000: 999.77 кв.м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками

*ЧЗУ 17:05:0000000:724/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0000000:724.  
ЧЗУ 17:05:0000000:724/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0000000:724.*



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №56 17:05:0000000:726

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 999.95 кв.м., расчётная - 999.95

Кадастровый квартал: 17:05:0000000

Кадастровый номер объекта: 17:05:0000000:726

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:389(2). Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК предупреждение

*ЗУ имеет пересечение с КК 17:05:0401009: 999.95 кв.м. ЗУ имеет пересечение с КК 17:00:0000000: 999.95 кв.м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно


Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками

*ЧЗУ 17:05:0000000:726/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0000000:726.  
ЧЗУ 17:05:0000000:726/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0000000:726.*



Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №57 17:05:0401009:119**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1499.85 кв.м., расчётная - 1499.85

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:119

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



### Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

**Объект №58 17:05:0401009:151**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 700.04 кв.м., расчётная - 700.04

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:151

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**

17:05:0401009:151


**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №59 17:05:0401009:277**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 723.79 кв.м., расчётная - 723.79

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:277

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



### Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

**Объект №60 17:05:0401009:17**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1719.99 кв.м., расчётная - 1719.99

Кадастровый квартал: 17:05:0401009

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:17

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

**План объекта**



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №61 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 185.84 кв.м., расчётная - 185.84

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:63, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040001, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400, д..*

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта




**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №62 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 171.04 кв.м., расчётная - 171.04

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:75, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040002. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №63 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 176.58 кв.м., расчётная - 176.58

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:68, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040003, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400, д..*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта




**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №64 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 179.38 кв.м., расчётная - 179.38

Кадастровый квартал: [17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:64, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040004, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400, д..*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №65 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 179.90 кв.м., расчётная - 179.90

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:76, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040005, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400, д..*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


## План объекта




### Легенда




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №66 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 123.43 кв.м., расчётная - 123.43

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:72, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040044, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400, д..*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


## План объекта




### Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №67 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 50.14 кв.м., расчётная - 50.14

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:134, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040046. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта




### Легенда




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №68 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 69.83 кв.м., расчётная - 69.83

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:69, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040053. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта




**Легенда**




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №69 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 48.63 кв.м., расчётная - 48.63

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:70, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040056. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта




### Легенда




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №70 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 186.66 кв.м., расчётная - 186.66

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 94.17 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:66, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040011. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №71 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 75.17 кв.м., расчётная - 75.17

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:67, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040062. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №72 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 122.74 кв.м., расчётная - 122.74

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:74, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040063. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №73 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 139.49 кв.м., расчётная - 139.49

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок предупреждение

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 0.01 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:84, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040022, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400, д..*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта




**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №74 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 160.94 кв.м., расчётная - 160.94

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 77.19 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:77, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040019. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №75 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 99.57 кв.м., расчётная - 99.57

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 4.94 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:154, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040045. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*



Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №76 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 185.19 кв.м., расчётная - 185.19

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 111.35 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:85, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040021. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*



Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №77 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 151.74 кв.м., расчётная - 151.74

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### **Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

### **Пространственный анализ объекта**

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

### **План объекта**



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №78 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 186.56 кв.м., расчётная - 186.56

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 95.69 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:80, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040018, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400, д..*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №79 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 181.30 кв.м., расчётная - 181.30

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:83, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040017. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №80 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 207.20 кв.м., расчётная - 207.20

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 107.21 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:86, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040016, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400, д..*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта




**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №81 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 204.19 кв.м., расчётная - 204.19

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 97.68 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:81, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040015. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №82 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 216.06 кв.м., расчётная - 216.06

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 111.43 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:57, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900130001, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001300, д..*



Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №83 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 61.10 кв.м., расчётная - 61.10

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС предупреждение

*Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0401009:158. Площадь пересечения 22.92 кв.м.*

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно



Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №84 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 111.47 кв.м., расчётная - 111.47

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 111.47 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:121, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900130006. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001300.*



Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №85 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 64.15 кв.м., расчётная - 64.15

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:65, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040061, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400, д..*

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №86 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 69.75 кв.м., расчётная - 69.75

Кадастровый квартал: [17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0401009:150, который не указан в ТП.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно



Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №87 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 138.69 кв.м., расчётная - 138.69

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 66.65 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:78, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040027, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400, д..*



Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №88 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 48.43 кв.м., расчётная - 48.43

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

*Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401009:59, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900040050. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000400.*


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## План объекта



**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №89 17:05:0401009:140

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 79.59 кв.м., расчётная - 79.59

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:140

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0401009:128, который не указан в ТП.*

Пересечение границ ОКС предупреждение


*Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0401009:140. Площадь пересечения 48.93 кв.м.*

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно



Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Объект №90 17:05:0401009:146

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 43.07 кв.м., расчётная - 43.07

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:146

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0401009:137, который не указан в ТП. ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0401009:136, который не указан в ТП.*

Пересечение границ ОКС предупреждение


*Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0401009:146. Площадь пересечения 13.01 кв.м.*

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

### План объекта




**Легенда**



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

## Объект №91 17:05:0401009:273

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 76.80 кв.м., расчётная - 76.80

Кадастровый квартал: [17:05:0000000, 17:05:0401009]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401009:273

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0401009:147, который не указан в ТП.*

Пересечение границ ОКС предупреждение


*Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0401009:273. Площадь пересечения 38.06 кв.м.*

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно




Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

### План объекта



**Легенда**

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

## Ситуационный план

17:05:0000000:726  
17:05:0000000:724

17:05:0401009:157  
17:05:0401009:128

17:05:0401009:18  
17:05:0401009:81

17:05:0401009:86  
17:05:0401009:67  
17:05:0401009:65

17:05:0401009:158  
17:05:0401009:121

17:05:0401009:57  
17:05:0401009:45

17:05:0401009:59

17:05:0401009:134  
17:05:0401009:77

17:05:0401009:82

17:05:0401009:85

17:05:0401009:84

17:05:0401009:78

17:05:0401009:32

17:05:0401009:63  
17:05:0401009:17

17:05:0401009:149  
17:05:0401009:159  
17:05:0401009:150

17:05:0401009:275  
17:05:0401009:156  
17:05:0401009:152

17:05:0401009:151

### Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия