

Протокол предварительной автоматизированной проверки КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

Дата и время формирования:

16.09.2020 в 14:44

Исходные данные

Файл: MapPlanTerritory_73B70A60-E53F-4241-99C6-1577EDE46C96.xml

Версия схемы: 01

Кадастровый инженер

Ондар Буян Алексеевич

Уникальный реестровый номер: 2686 от 30.04.2013 г

Дата завершения кадастровых работ: 05.09.2020

Заказчик кадастровых работ

Администрация муниципального района Кызылский кожуун Республики Тыва

Основание для выполнения комплексных кадастровых работ

Тип документа: ПРОЧИЕ

Номер: Ф.2020.007

Дата: 18.05.2020

Номера кадастровых кварталов, в которых выполняются работы

17:05:0101001

Результат проверки

Этап 1: Форматно-логический контроль

Соответствие проверяемого XML-файла схеме

Проверка загруженного XML-файла на соответствие схеме успешно

Проверка имени XML-файла на вхождение GUID-а, указанного в XML-файле успешно

Проверка актуальности версии схемы, указанной в загруженном XML-файле успешно

Уникальность имени загруженного для проверки XML-файла

Проверка уникальности имени XML-файла среди ранее загруженных успешно

Состав XML-файла (логическая корректность)

Наличие необходимого числа пунктов геодезической сети успешно

Наличие приборов измерения успешно

успешно

успешно

[illegible]

[illegible]

0101001:181, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:232, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:189, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:273, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:186, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:228, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:179, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:216, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:180, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:216, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:175, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:239, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:169, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:238, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:43, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:218, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:171, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:241, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:195, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:249, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:36, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:268, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:41, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0101001:242, находящемся на земельном участке 17:05:0101001:83, не найдены среди

Правильность указания номеров кадастровых кварталов для уточняемых земельных участков	успешно
Правильность указания площади уточняемого земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости	успешно
Проверка контуров объектов недвижимости	успешно

Этап 2: Анализ объектов

Объект №1 17:05:0101001:84


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 337.24 кв.м., расчётная - 337.24

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:84

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:84 (337 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (240.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №2 17:05:0101001:86


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 321.38 кв.м., расчётная - 321.38

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:86

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:86 (321 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (240.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №3 17:05:0101001:90

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 639.95 кв.м., расчётная - 639.95

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:90

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №4 17:05:0101001:98

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 800.48 кв.м., расчётная - 800.48


Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:98

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

План объекта



Легенда

- Кадастровый квартал
- Земельные участки
- Проверяемый участок
- Проверяемая часть участка
- Результаты взаимодействия

Объект №5 17:05:0101001:378


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 745.40 кв.м., расчётная - 745.40

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:378

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:378 (745 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (548.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №6 17:05:0101001:101

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 698.05 кв.м., расчётная - 698.05

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:101

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:101 (698 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (513.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №7 17:05:0101001:64

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 615.68 кв.м., расчётная - 615.68


Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:64


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:64 (616 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (513.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №8 17:05:0101001:182


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 663.34 кв.м., расчётная - 663.34

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:182

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:182 (663 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (513.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №9 17:05:0101001:91


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1051.57 кв.м., расчётная - 1051.57

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:91

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №10 17:05:0101001:56

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1353.65 кв.м., расчётная - 1353.65

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:56

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:56 (1354 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1040.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №11 17:05:0101001:60


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1224.61 кв.м., расчётная - 1224.61

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:60

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:60 (1225 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1040.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №12 17:05:0101001:63


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 618.06 кв.м., расчётная - 618.06

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:63

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №13 17:05:0101001:55


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1136.74 кв.м., расчётная - 1136.74

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:55

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №14 17:05:0101001:77


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1399.77 кв.м., расчётная - 1399.77

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:77

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №15 17:05:0101001:57


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1200.41 кв.м., расчётная - 1200.41

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:57

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №16 17:05:0101001:58


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1200.30 кв.м., расчётная - 1200.30

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:58

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №17 17:05:0101001:194

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1126.45 кв.м., расчётная - 1126.45

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:194

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с уточнением местоположения здания с кадастровым номером 17:08:0000000:145 - ТП 40-14/2-3, 250 кВА, расположенного Российская Федерация, Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно


Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:194 (1126 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (600.00 кв.м.).

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №18 17:05:0101001:61


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 929.39 кв.м., расчётная - 929.39

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:61

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:61 (929 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №19 17:05:0101001:70


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 843.86 кв.м., расчётная - 843.86

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:70

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №20 17:05:0101001:73

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 805.20 кв.м., расчётная - 805.20

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:73

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:73 (805 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (618.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №21 17:05:0101001:78


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 889.11 кв.м., расчётная - 889.11

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:78

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №22 17:05:0101001:151


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 890.69 кв.м., расчётная - 890.69

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:151

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №23 17:05:0101001:12


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1049.71 кв.м., расчётная - 1049.71

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:12

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:12 (1050 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (450.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №24 17:05:0101001:408


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 800.05 кв.м., расчётная - 800.05

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:408

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №25 17:05:0101001:18


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1014.14 кв.м., расчётная - 1014.14

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:18

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:18 (1014 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №26 17:05:0101001:391


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1093.71 кв.м., расчётная - 1093.71

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:391

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №27 17:05:0101001:381


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1470.40 кв.м., расчётная - 1470.40

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:381

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:381 (1470 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1200.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №28 17:05:0101001:25


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1200.55 кв.м., расчётная - 1200.55

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:25

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №29 17:05:0101001:382

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 893.78 кв.м., расчётная - 893.78

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:382

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:382 (894 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (540.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

План объекта



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

Объект №30 17:05:0101001:379

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 786.05 кв.м., расчётная - 786.05

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:379

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:379 (786 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (540.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №31 17:05:0101001:108

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 906.34 кв.м., расчётная - 906.34

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:108

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:108 (906 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (618.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №32 17:05:0101001:107


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 663.16 кв.м., расчётная - 663.16

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:107

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №33 17:05:0101001:123

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 786.35 кв.м., расчётная - 786.35

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:123

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:123 (786 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (550.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

План объекта



Легенда

- Кадастровый квартал
- Земельные участки
- Проверяемый участок
- Проверяемая часть участка
- Результаты взаимодействия

Объект №34 17:05:0101001:128


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1091.06 кв.м., расчётная - 1091.06

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:128

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:128 (1091 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (660.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №35 17:05:0101001:191


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 660.39 кв.м., расчётная - 660.39

Кадастровый квартал: 17:05:0101001



Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:191

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

План объекта



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

Объект №36 17:05:0101001:392


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1200.29 кв.м., расчётная - 1200.29

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:392

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №37 17:05:0101001:121


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 616.79 кв.м., расчётная - 616.79

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:121

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:121 (617 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (500.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №38 17:05:0101001:198


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 612.43 кв.м., расчётная - 612.43

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:198

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:198 (612 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (500.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №39 17:05:0101001:124


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 616.97 кв.м., расчётная - 616.97

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:124

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:124 (617 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (500.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №40 17:05:0101001:50

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1162.02 кв.м., расчётная - 1162.02

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:50

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №41 17:05:0101001:48


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1125.70 кв.м., расчётная - 1125.70

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:48

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №42 17:05:0101001:49


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1200.25 кв.м., расчётная - 1200.25

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:49

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №43 17:05:0101001:52

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1308.07 кв.м., расчётная - 1308.07

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:52

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:52 (1308 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №44 17:05:0101001:42


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 829.00 кв.м., расчётная - 829.00

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:42

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №45 17:05:0101001:5


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 948.70 кв.м., расчётная - 948.70

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:5

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:5 (949 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №46 17:05:0101001:6


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1426.17 кв.м., расчётная - 1426.17

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:6

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:6 (1426 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1200.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №47 17:05:0101001:424


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1095.32 кв.м., расчётная - 1095.32

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:424

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №48 17:05:0101001:181


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1442.52 кв.м., расчётная - 1442.52

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:181

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:181 (1443 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1200.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №49 17:05:0101001:189


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1613.42 кв.м., расчётная - 1613.42

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:189

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:189 (1616 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1200.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №50 17:05:0101001:186


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1134.77 кв.м., расчётная - 1134.77

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:186

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №51 17:05:0101001:174


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 577.41 кв.м., расчётная - 577.41

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:174

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:174 (577 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (480.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №52 17:05:0101001:179


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 581.94 кв.м., расчётная - 581.94

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:179

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:179 (582 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (480.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №53 17:05:0101001:180

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 479.78 кв.м., расчётная - 479.78

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:180

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №54 17:05:0101001:175


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 479.42 кв.м., расчётная - 479.42

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:175

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №55 17:05:0101001:426


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 941.57 кв.м., расчётная - 941.57

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:426

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:426 (942 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №56 17:05:0101001:170


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3842.42 кв.м., расчётная - 3842.42

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:170

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №57 17:05:0101001:196


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 724.03 кв.м., расчётная - 724.03

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:196

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №58 17:05:0101001:169


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 800.29 кв.м., расчётная - 800.29

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:169

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №59 17:05:0101001:423


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 799.94 кв.м., расчётная - 799.94

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:423

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №60 17:05:0101001:380


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1200.25 кв.м., расчётная - 1200.25

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:380

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №61 17:05:0101001:3


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 772.34 кв.м., расчётная - 772.34

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:3

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:3 (772 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (435.70 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №62 17:05:0101001:116


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1113.50 кв.м., расчётная - 1113.50

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:116

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №63 17:05:0101001:173


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1199.85 кв.м., расчётная - 1199.85

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:173

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №64 17:05:0101001:200

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1199.67 кв.м., расчётная - 1199.67

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:200

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №65 17:05:0101001:156


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 752.78 кв.м., расчётная - 752.78

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:156

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес земельного участка с номером 17:05:0101001:156, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1 а. В сведениях ЕГРН содержится: 1 "а".	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:156 (753 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (513.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №66 17:05:0101001:376


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 821.67 кв.м., расчётная - 821.67

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:376

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №67 17:05:0101001:43


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 700.18 кв.м., расчётная - 700.18

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:43

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №68 17:05:0101001:171


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 808.84 кв.м., расчётная - 808.84

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:171

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:171 (809 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (600.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №69 17:05:0101001:195

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 901.99 кв.м., расчётная - 901.99

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:195

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:195 (902 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (600.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №70 17:05:0101001:36

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 545.89 кв.м., расчётная - 545.89

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:36

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:36 (546 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (765.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №71 17:05:0101001:41


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 643.26 кв.м., расчётная - 643.26

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:41

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №72 17:05:0101001:45


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 677.50 кв.м., расчётная - 677.50

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:45

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:45 (677 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (600.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

План объекта



Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №73 17:05:0101001:44


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 872.88 кв.м., расчётная - 872.88

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:44

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:44 (873 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (600.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №74 17:05:0101001:83


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 576.54 кв.м., расчётная - 576.54

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:83

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0101001:172 в обращении 995e23c2-4f85-4600-9316-6ecfef6ed76df. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0101001:83 (577 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (240.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №75 17:05:0101001:15

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 945.91 кв.м., расчётная - 945.91

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:15

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №76 17:05:0101001:89

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 850.19 кв.м., расчётная - 850.19

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:89


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно


Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

План объекта



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №77 17:05:0101001:94

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 622.38 кв.м., расчётная - 622.38

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:94

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №78 17:05:0101001:95

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 712.86 кв.м., расчётная - 712.86

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:95

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №79 17:05:0101001:100


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 687.78 кв.м., расчётная - 687.78

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:100

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №80 17:05:0101001:92


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 567.93 кв.м., расчётная - 567.93

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:92

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №81 17:05:0101001:105

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 731.74 кв.м., расчётная - 731.74

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:105

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №82 17:05:0101001:97

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1013.77 кв.м., расчётная - 1013.77

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:97

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0101001:149 в обращении 995e23c2-4f85-4600-9316-6ecfef6ed76df. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №83 17:05:0101001:96

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1084.47 кв.м., расчётная - 1084.47

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:96

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №84 17:05:0101001:102


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 737.59 кв.м., расчётная - 737.59

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:102

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №85 17:05:0101001:431


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1496.51 кв.м., расчётная - 1496.51

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:431

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №86 17:05:0101001:430


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 616.05 кв.м., расчётная - 616.05

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:430

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0101001:93 в обращении 995e23c2-4f85-4600-9316-6ecfef6ed76df. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №87 17:05:0101001:93

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1631.83 кв.м., расчётная - 1631.83

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:93

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0101001:430 в обращении 995e23c2-4f85-4600-9316-6ecfef6ed76df. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №88 17:05:0101001:81


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 595.62 кв.м., расчётная - 595.62

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:81

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №89 17:05:0101001:59


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1177.55 кв.м., расчётная - 1177.55

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:59

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0101001:1 в обращении 995e23c2-4f85-4600-9316-6ecfef6ed76df. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №90 17:05:0101001:62


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1325.56 кв.м., расчётная - 1325.56

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:62

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №91 17:05:0101001:69


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 995.16 кв.м., расчётная - 995.16

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:69

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №92 17:05:0101001:71


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1510.89 кв.м., расчётная - 1510.89

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:71

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №93 17:05:0101001:72


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1038.99 кв.м., расчётная - 1038.99

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:72

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №94 17:05:0101001:434


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2999.56 кв.м., расчётная - 2999.56

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:434

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

План объекта



Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №95 17:05:0101001:65

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1201.12 кв.м., расчётная - 1201.12

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:65

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №96 17:05:0101001:67

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1275.37 кв.м., расчётная - 1275.37

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:67

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №97 17:05:0101001:567

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 830.49 кв.м., расчётная - 830.49

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:567

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №98 17:05:0101001:74


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 762.89 кв.м., расчётная - 762.89

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:74

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №99 17:05:0101001:75


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 864.68 кв.м., расчётная - 864.68

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:75

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №100 17:05:0101001:76


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 851.52 кв.м., расчётная - 851.52

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:76

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №101 17:05:0101001:443


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 829.03 кв.м., расчётная - 829.03

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:443

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №102 17:05:0101001:565


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 600.36 кв.м., расчётная - 600.36

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:565

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №103 17:05:0101001:422

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3000.07 кв.м., расчётная - 3000.07

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:422

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №104 17:05:0101001:13


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 604.38 кв.м., расчётная - 604.38

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:13

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №105 17:05:0101001:28


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 731.13 кв.м., расчётная - 731.13

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:28

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №106 17:05:0101001:14

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 916.49 кв.м., расчётная - 916.49

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:14

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда




Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №107 17:05:0101001:427


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3000.03 кв.м., расчётная - 3000.03

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:427

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №108 17:05:0101001:16


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2178.14 кв.м., расчётная - 2178.14

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:16

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №109 17:05:0101001:201


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1161.97 кв.м., расчётная - 1161.97

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:201

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №110 17:05:0101001:20


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 895.49 кв.м., расчётная - 895.49

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:20

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №111 17:05:0101001:21


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2049.01 кв.м., расчётная - 2049.01

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:21

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №112 17:05:0101001:149

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1105.52 кв.м., расчётная - 1105.52

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:149

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0101001:97 в обращении 995e23c2-4f85-4600-9316-6ecfef6ed76df. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №113 17:05:0101001:203


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 859.20 кв.м., расчётная - 859.20

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:203

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

План объекта



Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №114 17:05:0101001:66


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1641.39 кв.м., расчётная - 1641.39

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:66

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №115 17:05:0101001:202

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 845.15 кв.м., расчётная - 845.15

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:202

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №116 17:05:0101001:566

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1595.40 кв.м., расчётная - 1595.40

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:566


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно


Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

План объекта



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №117 17:05:0101001:390

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 100.09 кв.м., расчётная - 100.09

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:390

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Обнаружено пересечение с ЗУ 17:05:0101001:568. Площадь пересечения 0.73 кв.м. Точность проведения проверки: 0.03.

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №118 17:05:0101001:111

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 876.08 кв.м., расчётная - 876.08

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:111

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №119 17:05:0101001:112

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1864.71 кв.м., расчётная - 1864.71


Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:112


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно


Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

План объекта



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №120 17:05:0101001:564

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 9123.18 кв.м., расчётная - 9123.18

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:564

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №121 17:05:0101001:122

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 701.80 кв.м., расчётная - 701.80

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:122

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Обнаружено пересечение с ЗУ 17:05:0101001:568. Площадь пересечения 8.94 кв.м. Точность проведения проверки: 0.03. Обнаружены точки [252881.48, 102809.19] Смежного ЗУ 17:05:0101001:568, расположенные в границах проверяемого ЗУ. Обнаружены точки [252879.36, 102799.36] Смежного ЗУ 17:05:0101001:568, расположенные в границах

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №122 17:05:0101001:125


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1051.04 кв.м., расчётная - 1051.04

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:125

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0101001:568. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №123 17:05:0101001:199

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 671.18 кв.м., расчётная - 671.18

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:199

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

План объекта



Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №124 17:05:0101001:119

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 904.74 кв.м., расчётная - 904.74

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:119

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №125 17:05:0101001:129


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 634.07 кв.м., расчётная - 634.07

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:129

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №126 17:05:0101001:117

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 918.41 кв.м., расчётная - 918.41

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:117

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №127 17:05:0101001:162

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 657.53 кв.м., расчётная - 657.53

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:162

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №128 17:05:0101001:187

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1110.12 кв.м., расчётная - 1110.12

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:187


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно


Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

План объекта



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №129 17:05:0101001:442

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 905.43 кв.м., расчётная - 905.43

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:442

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №130 17:05:0101001:126

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 794.15 кв.м., расчётная - 794.15

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:126

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №131 17:05:0101001:558

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 731.10 кв.м., расчётная - 731.10

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:558

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №132 17:05:0101001:197

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1129.51 кв.м., расчётная - 1129.51


Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:197


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно


Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

План объекта



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №133 17:05:0101001:51

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1100.62 кв.м., расчётная - 1100.62

Кадастровый квартал: 17:05:0101001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:51

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно


Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №134 17:05:0101001:435

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2236.58 кв.м., расчётная - 2236.58

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:435

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №135 17:05:0101001:185


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1245.28 кв.м., расчётная - 1245.28

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:185

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №136 17:05:0101001:184


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1591.11 кв.м., расчётная - 1591.11

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:184

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №137 17:05:0101001:176

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1214.73 кв.м., расчётная - 1214.73

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:176

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №138 17:05:0101001:148

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1370.88 кв.м., расчётная - 1370.88

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:148

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №139 17:05:0101001:190


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 891.96 кв.м., расчётная - 891.96

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:190

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №140 17:05:0101001:160

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 594.23 кв.м., расчётная - 594.23

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:160

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №141 17:05:0101001:396


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 442.54 кв.м., расчётная - 442.54

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:396

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №142 17:05:0101001:159

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2350.57 кв.м., расчётная - 2350.57

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:159

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №143 17:05:0101001:561


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1500.25 кв.м., расчётная - 1500.25

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:561

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
ЧЗУ 17:05:0101001:561/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0101001:561.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №144 17:05:0101001:183


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1097.47 кв.м., расчётная - 1097.47

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:183

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №145 17:05:0101001:178

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 486.83 кв.м., расчётная - 486.83

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:178

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №146 17:05:0101001:158


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 454.81 кв.м., расчётная - 454.81

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:158

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №147 17:05:0101001:164

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 775.54 кв.м., расчётная - 775.54

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:164

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №148 17:05:0101001:166


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 870.92 кв.м., расчётная - 870.92

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:166

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №149 17:05:0101001:163


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 9352.84 кв.м., расчётная - 9352.84

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:163

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
ЧЗУ 17:05:0101001:163/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0101001:163.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №150 17:05:0101001:168


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 816.62 кв.м., расчётная - 816.62

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:168

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №151 17:05:0101001:562


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1499.78 кв.м., расчётная - 1499.78

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:562

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №152 17:05:0101001:444


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 869.69 кв.м., расчётная - 869.69

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:444

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №153 17:05:0101001:193


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 251.62 кв.м., расчётная - 251.62

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:193

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №154 17:05:0101001:559

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 981.52 кв.м., расчётная - 981.52

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:559

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №155 17:05:0101001:560

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 982.89 кв.м., расчётная - 982.89

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:560

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №156 17:05:0101001:1


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1040.23 кв.м., расчётная - 1040.23

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:1

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0101001:59 в обращении 995e23c2-4f85-4600-9316-6ecfef6ed76df. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №157 17:05:0101001:433


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 10043.49 кв.м., расчётная - 10043.49

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:433

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №158 17:05:0101001:30


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 906.45 кв.м., расчётная - 906.45

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:30

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №159 17:05:0101001:31

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 932.32 кв.м., расчётная - 932.32

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:31

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №160 17:05:0101001:34


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1018.42 кв.м., расчётная - 1018.42

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:34

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №161 17:05:0101001:54

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 815.40 кв.м., расчётная - 815.40

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:54

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №162 17:05:0101001:39

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 769.19 кв.м., расчётная - 769.19

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:39

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №163 17:05:0101001:46


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 705.64 кв.м., расчётная - 705.64

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:46

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №164 17:05:0101001:172


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 509.14 кв.м., расчётная - 509.14

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:172

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0101001:83 в обращении 995e23c2-4f85-4600-9316-6ecfef6ed76df. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №165 17:05:0101001:150

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 976.84 кв.м., расчётная - 976.84

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:150

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №166 17:05:0101001:35


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 513.96 кв.м., расчётная - 513.96

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:35

<i>Проверка топологической корректности объекта</i>	
Проверка топологической корректности	успешно
<i>Пространственный анализ объекта</i>	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №167 17:05:0101001:29


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 578.00 кв.м., расчётная - 578.00

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:29

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №168 17:05:0101001:425

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3000.02 кв.м., расчётная - 3000.02

Кадастровый квартал: 17:05:0101001


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:425

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №169 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 56.54 кв.м., расчётная - 56.54

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:224, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300120001. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001200.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №170 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 105.00 кв.м., расчётная - 105.00

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок предупреждение

ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 0.01 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:242, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300120002. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001200.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №171 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 103.53 кв.м., расчётная - 103.53


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:233, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300120004. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №172 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 99.73 кв.м., расчётная - 99.73


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:227, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300120006. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №173 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 105.72 кв.м., расчётная - 105.72

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:373, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300120008. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001200.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №174 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 93.00 кв.м., расчётная - 93.00

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок предупреждение

ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 0.17 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:372, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300120014. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001200.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №175 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 95.71 кв.м., расчётная - 95.71


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:221, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300120005. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №176 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 102.51 кв.м., расчётная - 102.51


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:225, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300120007. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №177 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 101.59 кв.м., расчётная - 101.59

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:263, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300120009, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001200, д..


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №178 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 107.08 кв.м., расчётная - 107.08


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:246, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300120013. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №179 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 152.71 кв.м., расчётная - 152.71


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:214, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300130001. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001300.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №180 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 161.88 кв.м., расчётная - 161.88

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:211, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300130003. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001300.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №181 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 157.55 кв.м., расчётная - 157.55

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:259, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300130005. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001300.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №182 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 149.25 кв.м., расчётная - 149.25

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:237, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300130007. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001300.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №183 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 151.32 кв.м., расчётная - 151.32

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:265, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300130009. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001300.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №184 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 89.72 кв.м., расчётная - 89.72


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:261, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300130012. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001300.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №185 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 143.70 кв.м., расчётная - 143.70


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:236, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300130002. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001300.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №186 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 138.25 кв.м., расчётная - 138.25

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:270, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300130006, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001300, д..


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №187 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 149.61 кв.м., расчётная - 149.61


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:274, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300130010. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001300.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №188 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 155.15 кв.м., расчётная - 155.15


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:258, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300130013. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001300.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №189 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 46.97 кв.м., расчётная - 46.97


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:222, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300060001. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000600.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №190 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 88.53 кв.м., расчётная - 88.53

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:276, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300060002. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000600.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №191 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 103.14 кв.м., расчётная - 103.14

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:243, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300060003. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000600.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

План объекта



Легенда

- Кадастровый квартал
- Земельные участки
- Проверяемый участок
- Проверяемая часть участка
- Результаты взаимодействия

Объект №192 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 102.77 кв.м., расчётная - 102.77

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:275, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300060004, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000600, д..	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


Объект №193 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 35.52 кв.м., расчётная - 35.52


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:245, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300050001. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000500.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №194 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 88.43 кв.м., расчётная - 88.43

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:219, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300050003. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000500.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №195 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 47.59 кв.м., расчётная - 47.59


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:226, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300050004. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000500.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №196 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 87.57 кв.м., расчётная - 87.57


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:250, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300050005. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000500.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №197 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 111.41 кв.м., расчётная - 111.41


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:223, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300050002. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000500.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №198 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 106.09 кв.м., расчётная - 106.09


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:264, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300020001. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №199 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 107.74 кв.м., расчётная - 107.74

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:213, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300020003. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000200.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №200 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 116.10 кв.м., расчётная - 116.10


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:212, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300020006. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №201 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 100.26 кв.м., расчётная - 100.26

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:229, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300020007. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000200.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №202 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 49.95 кв.м., расчётная - 49.95


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:387, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300020008. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №203 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 49.25 кв.м., расчётная - 49.25


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:220, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300020009. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №204 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 45.84 кв.м., расчётная - 45.84


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:257, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300020004. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №205 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 47.65 кв.м., расчётная - 47.65


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:262, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300080001. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000800.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №206 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 49.99 кв.м., расчётная - 49.99


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:384, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300080002. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000800.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №207 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 40.42 кв.м., расчётная - 40.42

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:266, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300080004, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000800, д..


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №208 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 42.61 кв.м., расчётная - 42.61

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №209 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 45.16 кв.м., расчётная - 45.16


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:389, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300080003. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000800.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №210 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 65.18 кв.м., расчётная - 65.18


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:385, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300080006. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000800.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №211 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 42.75 кв.м., расчётная - 42.75


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:388, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300080007. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000800.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №212 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 94.04 кв.м., расчётная - 94.04


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:240, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300040001. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000400.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №213 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 111.73 кв.м., расчётная - 111.73



Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:232, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300040003. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000400.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

План объекта



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

Объект №214 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 84.86 кв.м., расчётная - 84.86

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

План объекта



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия

Объект №215 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 106.06 кв.м., расчётная - 106.06

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:271, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300040006. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000400.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №216 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 97.05 кв.м., расчётная - 97.05


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:273, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300040008. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000400.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №217 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 52.68 кв.м., расчётная - 52.68


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:235, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300040002. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000400.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

План объекта



Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №218 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 106.78 кв.м., расчётная - 106.78


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:228, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300040004. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000400.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №219 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 103.73 кв.м., расчётная - 103.73

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:216, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300040005. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000400.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №220 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 98.51 кв.м., расчётная - 98.51


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:210, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300040007. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000400.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №221 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 62.74 кв.м., расчётная - 62.74

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №222 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 384.30 кв.м., расчётная - 384.30


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:207, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300110001, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001100, д..	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №223 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 103.54 кв.м., расчётная - 103.54

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:206, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300110004. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001100.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

План объекта



Легенда

- Кадастровый квартал
- Земельные участки
- Проверяемый участок
- Проверяемая часть участка
- Результаты взаимодействия

Объект №224 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 107.22 кв.м., расчётная - 107.22

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:215, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300110008. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001100.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №225 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 102.27 кв.м., расчётная - 102.27

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:238, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300110010. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001100.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №226 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 101.93 кв.м., расчётная - 101.93

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 58.42 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:218, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300110003. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001100.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №227 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 110.98 кв.м., расчётная - 110.98

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:241, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300110005. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001100.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

План объекта



Легенда

- Кадастровый квартал
- Земельные участки
- Проверяемый участок
- Проверяемая часть участка
- Результаты взаимодействия


Объект №228 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 110.88 кв.м., расчётная - 110.88

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:249, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300110007. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001100.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

План объекта



Легенда

- Кадастровый квартал
- Земельные участки
- Проверяемый участок
- Проверяемая часть участка
- Результаты взаимодействия

Объект №229 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 101.30 кв.м., расчётная - 101.30

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0101001:36, который не указан в ТП.

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно


Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:268, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300110009. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001100.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №230 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1123.11 кв.м., расчётная - 1123.11

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:208, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300090001. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000900.


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №231 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 98.41 кв.м., расчётная - 98.41

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:269, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300110001, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013001100, д..


Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия


Объект №232 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 54.93 кв.м., расчётная - 54.93


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:417, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300010004. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000100.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №233 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 382.30 кв.м., расчётная - 382.30

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта


Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно




Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

План объекта



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия


Объект №234 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 111.55 кв.м., расчётная - 111.55


Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0101001:209, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600001300090001. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000013000900.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	с ошибками
Не указаны ЗУ, в пределах которых расположен ОКС 17:05:0101001:209.	


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №235 17:05:0101001:436


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 60.98 кв.м., расчётная - 60.98

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:436

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно

План объекта



Легенда

- Кадастровый квартал
- Земельные участки
- Проверяемый участок
- Проверяемая часть участка
- Результаты взаимодействия

Объект №236 17:05:0101001:445

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 83.50 кв.м., расчётная - 83.50

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:445

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0101001:425, который не указан в ТП.

Пересечение границ ОКС предупреждение


Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0101001:445. Площадь пересечения 75.76 кв.м.

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №237 17:05:0101001:441


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 28.33 кв.м., расчётная - 28.33

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:441

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0101001:430, который не указан в ТП.</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №238 17:05:0101001:409

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 137.65 кв.м., расчётная - 137.65

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:409

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС предупреждение


Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0101001:409. Площадь пересечения 93.42 кв.м.

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №239 17:05:0101001:420

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 167.47 кв.м., расчётная - 167.47

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:420

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками
ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0101001:78, который не указан в ТП.


Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №240 17:05:0101001:563


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 37.79 кв.м., расчётная - 37.79

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:563

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно

План объекта



Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №241 17:05:0101001:418

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 122.33 кв.м., расчётная - 122.33

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:418

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС предупреждение


Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0101001:418. Площадь пересечения 52.72 кв.м.

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно


Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия

Объект №242 17:05:0101001:438


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 25.00 кв.м., расчётная - 25.00

Кадастровый квартал: [17:05:0101001]


Кадастровый номер объекта: 17:05:0101001:438

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0101001:435, который не указан в ТП.</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно


План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок




Проверяемая часть участка




Результаты взаимодействия

Ситуационный план



Легенда

-  Кадастровый квартал
-  Земельные участки
-  Проверяемый участок
-  Проверяемая часть участка
-  Результаты взаимодействия