

Протокол предварительной автоматизированной проверки КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

Дата и время формирования:

11.09.2020 в 13:22

Исходные данные

Файл: MapPlanTerritory_05462B2E-6880-4D94-9FD5-478E2FB8A39A.xml

Версия схемы: 01

Кадастровый инженер

Ондар Буян Алексеевич

Уникальный реестровый номер: 2686 от 30.04.2013 г

Дата завершения кадастровых работ: 14.08.2020

Заказчик кадастровых работ

Администрация муниципального района Кызылский кожуун Республики Тыва

Основание для выполнения комплексных кадастровых работ

Тип документа: ПРОЧИЕ

Номер: Ф.2020.007

Дата: 18.05.2020

Номера кадастровых кварталов, в которых выполняются работы

17:05:0401001, 17:05:0401002

Результат проверки

Этап 1: Форматно-логический контроль

Соответствие проверяемого XML-файла схеме

Проверка загруженного XML-файла на соответствие схеме успешно

Проверка имени XML-файла на вхождение GUID-а, указанного в XML-файле успешно

Проверка актуальности версии схемы, указанной в загруженном XML-файле успешно

Уникальность имени загруженного для проверки XML-файла

Проверка уникальности имени XML-файла среди ранее загруженных успешно

Состав XML-файла (логическая корректность)

Наличие необходимого числа пунктов геодезической сети успешно

Наличие приборов измерения успешно

успешно

успешно

с ошибками

[illegible]

[illegible]

Правильность указания объектов капитального строительства, расположенных на уточняемом земельном участке

с ошибками

[illegible]

Правильность указания номеров кадастровых кварталов для уточняемых земельных участков	успешно
Правильность указания площади уточняемого земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости	успешно
Проверка контуров объектов недвижимости	успешно

Этап 2: Анализ объектов

Объект №1 17:05:0401001:35

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 827.39 кв.м., расчётная - 827.39

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:35

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №2 17:05:0401001:24

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 900.19 кв.м., расчётная - 900.19

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:24

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №3 17:05:0401001:33

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1187.23 кв.м., расчётная - 1187.23

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:33

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Площадь ЗУ 17:05:0401001:33 (1187 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1000.00 кв.м.).</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №4 17:05:0401001:45

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1100.26 кв.м., расчётная - 1100.26

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:45

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401001:28 в обращении 740b4905-a2c7-4788-bddb-27d012a870b6. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №5 17:05:0401001:42

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1110.45 кв.м., расчётная - 1110.45

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:42

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401001:27 в обращении 740b4905-a2c7-4788-bddb-27d012a870b6. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №6 17:05:0401001:13

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1112.93 кв.м., расчётная - 1112.93

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:13

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401001:13 (1113 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1000.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №7 17:05:0401001:11

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1482.22 кв.м., расчётная - 1482.22

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:11

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Площадь ЗУ 17:05:0401001:11 (1482 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1000.00 кв.м.).</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №8 17:05:0401001:10

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1307.89 кв.м., расчётная - 1307.89

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:10

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Площадь ЗУ 17:05:0401001:10 (1296 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1000.00 кв.м.).

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

Объект №9 17:05:0401001:9

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1341.01 кв.м., расчётная - 1341.01

Кадастровый квартал: 17:05:0000000

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:9

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК	предупреждение
ЗУ имеет пересечение с КК 17:05:0401001: 1247.03 кв.м. ЗУ имеет пересечение с КК 17:05:0402001: 93.97 кв.м. ЗУ имеет пересечение с КК 17:00:0000000: 1341.01 кв.м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401001:9 (1341 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1000.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №10 17:05:0401001:38

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 910.17 кв.м., расчётная - 910.17

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:38

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно

Смежные границы

с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1613. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №11 17:05:0401001:6

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 780.51 кв.м., расчётная - 780.51

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:6

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №12 17:05:0401001:30

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 831.94 кв.м., расчётная - 831.94

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:30

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

Объект №13 17:05:0401001:25

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1112.52 кв.м., расчётная - 1112.52

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:25

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401001:25 (1113 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (700.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №14 17:05:0401001:159

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1077.65 кв.м., расчётная - 1077.65

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:159

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №15 17:05:0401001:26

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1205.88 кв.м., расчётная - 1205.88

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:26

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Площадь ЗУ 17:05:0401001:26 (1206 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1000.00 кв.м.).</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №16 17:05:0401001:27

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1175.56 кв.м., расчётная - 1175.56

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:27

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401001:42 в обращении 740b4905-a2c7-4788-bddb-27d012a870b6. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками

ЧЗУ 17:05:0401001:27/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401001:27. ЧЗУ 17:05:0401001:27/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401001:27.

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

Объект №17 17:05:0401001:28

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1220.29 кв.м., расчётная - 1220.29

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:28

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401001:45 в обращении 740b4905-a2c7-4788-bddb-27d012a870b6. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401001:28 (1220 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №18 17:05:0401001:151

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1084.95 кв.м., расчётная - 1084.95

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:151

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно

Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Площадь ЗУ 17:05:0401001:151 (1085 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №19 17:05:0401001:29

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1115.00 кв.м., расчётная - 1115.00

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:29

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Площадь ЗУ 17:05:0401001:29 (1115 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №20 17:05:0401001:18

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 800.23 кв.м., расчётная - 800.23

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:18

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

Объект №21 17:05:0401001:15

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 799.97 кв.м., расчётная - 799.97

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:15

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №22 17:05:0401001:16

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 700.37 кв.м., расчётная - 700.37

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:16

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401001:53 в обращении 740b4905-a2c7-4788-bddb-27d012a870b6. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №23 17:05:0401001:12

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 729.66 кв.м., расчётная - 729.66

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:12

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №24 17:05:0401001:5

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 718.77 кв.м., расчётная - 718.77

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:5

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно

Смежные границы	с ошибками
-----------------	------------

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
-------------------------------	----------------

Адрес земельного участка с номером 17:05:0401001:5, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.

Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №25 17:05:0401001:2

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 857.06 кв.м., расчётная - 857.06

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:2

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес земельного участка с номером 17:05:0401001:2, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401001:2 (857 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (700.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №26 17:05:0401001:21

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 735.14 кв.м., расчётная - 735.14

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:21

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №27 17:05:0401001:44

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 774.94 кв.м., расчётная - 774.94

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:44

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно

Смежные границы

с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №28 17:05:0401001:43

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1199.92 кв.м., расчётная - 1199.92

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:43

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно

Смежные границы

с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками

Площадь ЗУ 17:05:0401001:43 (837 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (600.00 кв.м.).

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ

успешно

Объект №29 17:05:0401001:50

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 754.36 кв.м., расчётная - 754.36

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:50

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков

успешно

Равенство координат смежных ЗУ

успешно

Попадание в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал

успешно

Полное совпадение с другим объектом

успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования

успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта

успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

успешно

Смежные границы

с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1613. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек

успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН

успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН

успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН

успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ

успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ

успешно

Объект №30 17:05:0401001:52

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 781.20 кв.м., расчётная - 781.20

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:52

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №31 17:05:0401001:53

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 771.07 кв.м., расчётная - 771.07

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:53

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401001:16 в обращении 740b4905-a2c7-4788-

bddb-27d012a870b6. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №32 17:05:0401001:56

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 839.95 кв.м., расчётная - 839.95

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:56

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №33 17:05:0401001:57

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 803.33 кв.м., расчётная - 803.33

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:57

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №34 17:05:0401001:58

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 873.67 кв.м., расчётная - 873.67

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:58

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №35 17:05:0401001:55

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 807.90 кв.м., расчётная - 807.90

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:55

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №36 17:05:0401001:59

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 789.66 кв.м., расчётная - 789.66

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:59

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №37 17:05:0401001:377

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 845.91 кв.м., расчётная - 845.91

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:377

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
<i>Адрес земельного участка с номером 17:05:0401001:377, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 17006000009001200, 50. В сведениях ЕГРН содержится: 170060000090012, д50.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №38 17:05:0401001:51

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 785.15 кв.м., расчётная - 785.15

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:51

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно

Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Площадь ЗУ 17:05:0401001:51 (785 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (700.00 кв.м.).</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №39 17:05:0401001:67

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1399.15 кв.м., расчётная - 1399.15

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:67

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Площадь ЗУ 17:05:0401001:67 (1399 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1000.00 кв.м.).

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ

успешно

Объект №40 17:05:0401001:8

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1200.38 кв.м., расчётная - 1200.38

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:8

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков

успешно

Равенство координат смежных ЗУ

успешно

Попадание в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал

успешно

Полное совпадение с другим объектом

успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования

успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта

успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

успешно

Смежные границы

успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек

успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН

успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН

успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН

предупреждение

Адрес земельного участка с номером 17:05:0401001:8, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 22а. В сведениях ЕГРН содержится: 22 "а".

Проверка площади Изменяемых ЗУ

с ошибками

Площадь ЗУ 17:05:0401001:8 (1200 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (600.00 кв.м.).

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ

успешно

Объект №41 17:05:0401002:19

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1017.12 кв.м., расчётная - 1017.12

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:19

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1613. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №42 17:05:0401001:17

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 812.49 кв.м., расчётная - 812.49

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:17

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1613. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №43 17:05:0401001:39

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 963.29 кв.м., расчётная - 963.29

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:39

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1613. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Площадь ЗУ 17:05:0401001:39 (963 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №44 17:05:0401001:40

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 911.65 кв.м., расчётная - 911.65

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:40

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1613. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №45 17:05:0401001:37

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 825.42 кв.м., расчётная - 825.42

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:37

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №46 17:05:0401001:36

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1129.24 кв.м., расчётная - 1129.24

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:36

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №47 17:05:0401001:34

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1218.74 кв.м., расчётная - 1218.74

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:34

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №48 17:05:0401001:4

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1267.73 кв.м., расчётная - 1267.73

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:4

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401001:142 в обращении 740b4905-a2c7-4788-bddb-27d012a870b6. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №49 17:05:0401001:22

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1134.53 кв.м., расчётная - 1134.53

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:22

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №50 17:05:0401001:19

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1562.69 кв.м., расчётная - 1562.69

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:19

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №51 17:05:0401001:7

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1852.73 кв.м., расчётная - 1852.73

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:7

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №52 17:05:0401001:142

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1086.30 кв.м., расчётная - 1086.30

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:142

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401001:4 в обращении 740b4905-a2c7-4788-bddb-27d012a870b6. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
<i>ЧЗУ 17:05:0401001:142/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401001:142. ЧЗУ 17:05:0401001:142/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401001:142.</i>	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №53 17:05:0401001:141

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 72.41 кв.м., расчётная - 72.41

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:141

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками

*ЧЗУ 17:05:0401001:141/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401001:141.
ЧЗУ 17:05:0401001:141/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401001:141.*

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №54 17:05:0401001:46

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1982.79 кв.м., расчётная - 1982.79

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:46

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
ЧЗУ 17:05:0401001:46/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401001:46. ЧЗУ 17:05:0401001:46/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401001:46.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №55 17:05:0401001:14

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 725.31 кв.м., расчётная - 725.31

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:14

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №56 17:05:0401001:54

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 838.70 кв.м., расчётная - 838.70

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:54

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №57 17:05:0401001:376

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 700.01 кв.м., расчётная - 700.01

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:376

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №58 17:05:0401001:163

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 720.55 кв.м., расчётная - 720.55

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:163

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №59 17:05:0401001:375

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 600.56 кв.м., расчётная - 600.56

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:375

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №60 17:05:0401001:164

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 700.26 кв.м., расчётная - 700.26

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:164

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №61 17:05:0401001:41

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1016.10 кв.м., расчётная - 1016.10

Кадастровый квартал: 17:05:0401001

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:41

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №62 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 138.84 кв.м., расчётная - 138.84
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
<i>Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:68, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900080001. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000800.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №63 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 153.95 кв.м., расчётная - 153.95
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
<i>Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:83, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030012. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №64 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 154.83 кв.м., расчётная - 154.83
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
<i>Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:84, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030013. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №65 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 146.16 кв.м., расчётная - 146.16
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
<i>Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:82, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030015. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №66 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 144.44 кв.м., расчётная - 144.44
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
<i>Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:87, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030016, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300, д..</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №67 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 151.28 кв.м., расчётная - 151.28
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
<i>Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:81, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030017. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №68 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 123.35 кв.м., расчётная - 123.35
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
<i>Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:85, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030018. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №69 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 200.60 кв.м., расчётная - 200.60
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:89, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030019. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №70 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 200.13 кв.м., расчётная - 200.13

Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:88, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030020. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №71 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 203.63 кв.м., расчётная - 203.63

Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:86, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории

указано: 1700600000900030021, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300, д..

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

Объект №72 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 157.16 кв.м., расчётная - 157.16

Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:78, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100028. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

Объект №73 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 150.33 кв.м., расчётная - 150.33

Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН предупреждение

Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:79, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100027. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №74 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 156.52 кв.м., расчётная - 156.52

Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
<i>Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:77, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100026. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №75 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 147.03 кв.м., расчётная - 147.03

Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
<i>Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:76, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100025. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно

Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно
-----------------------------	---------

Объект №76 Здание

Общая площадь объекта (кв. м):	заявленная - Площадь: 155.93 кв.м., расчётная - 155.93
Кадастровый квартал:	[17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:75, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100126, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000, д..	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №77 Здание

Общая площадь объекта (кв. м):	заявленная - Площадь: 149.74 кв.м., расчётная - 149.74
Кадастровый квартал:	[17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:80, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100023. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №78 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 151.57 кв.м., расчётная - 151.57
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:73, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100047. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №79 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 156.33 кв.м., расчётная - 156.33
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:74, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100018. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №80 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 152.27 кв.м., расчётная - 152.27
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:72, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100019. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №81 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 152.05 кв.м., расчётная - 152.05
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:70, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100020. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №82 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 165.68 кв.м., расчётная - 165.68
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:71, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100022. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №83 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 149.36 кв.м., расчётная - 149.36
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:90, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120022. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №84 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 146.45 кв.м., расчётная - 146.45
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:91, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120023. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №85 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 109.27 кв.м., расчётная - 109.27
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0401001:56, который не указан в ТП.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:94, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120024. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №86 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 105.66 кв.м., расчётная - 105.66
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:93, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120081. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №87 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 120.82 кв.м., расчётная - 120.82
Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:92, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120026. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №88 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 160.65 кв.м., расчётная - 160.65

Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:69, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120084. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №89 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 64.44 кв.м., расчётная - 64.44

Кадастровый квартал: [17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:161, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030051. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно