

Расширительный бачок	2			
Замена запорной арматуры				
Группа безопасности котла с манометром	1			
Сварочные работы при установке расходных материалов				

3. Осуществление инвестиций в создание объекта соглашения: осуществляется.

4. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения: обеспечивается.

5. Целевое использование объекта: объект используется концессионером в соответствии с условиями соглашения.

6. Исполнение концессионером обязанности по своевременному внесению концессионной платы, арендной платы по договору аренды земельного участка: Задолженность по концессионной плате: отсутствует.

Выводы:

В ходе проведения контроля установлено, что концессионер:

- разработал проектно-сметную документацию на объект концессионного соглашения;
- выполнил ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации;
- выполнил модернизацию теплового пункта и систем;
- выполнил замену системы электроснабжения и электроосвещения;
- частично выполнил ремонт помещений (произвел замену оконных блоков).

С актом контроля ознакомлен(а): _____
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Копию акта получил(а): _____
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля: _____
(подпись лица (лиц), проводившего(их) контроль)

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Концедент, Комиссия

Саая О.С.

(ФИО, подпись)

« _____ » 2022 г.

Монгуш М.Я.

Монгуш Ч.К.

Монгуш

Монгуш

Концессионер

Ооржак Э.Э.

(ФИО, подпись, печать)

« 09 » _____ 2022 г.