

Протокол предварительной автоматизированной проверки КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

Дата и время формирования:

10.09.2020 в 13:43

Исходные данные

Файл: MapPlanTerritory_D90403DB-F3F7-4AD6-A60E-6AD55CC1BE13.xml

Версия схемы: 01

Кадастровый инженер

Ондар Буян Алексеевич

Уникальный реестровый номер: 2686 от 30.04.2013 г

Дата завершения кадастровых работ: 11.08.2020

Заказчик кадастровых работ

Администрация муниципального района Кызылский кожуун Республики Тыва

Основание для выполнения комплексных кадастровых работ

Тип документа: ПРОЧИЕ

Номер: Ф.2020.007

Дата: 18.05.2020

Номера кадастровых кварталов, в которых выполняются работы

17:05:0401002, 17:05:0401001

Результат проверки

Этап 1: Форматно-логический контроль

Соответствие проверяемого XML-файла схеме

Проверка загруженного XML-файла на соответствие схеме успешно

Проверка имени XML-файла на вхождение GUID-а, указанного в XML-файле успешно

Проверка актуальности версии схемы, указанной в загруженном XML-файле успешно

Уникальность имени загруженного для проверки XML-файла

Проверка уникальности имени XML-файла среди ранее загруженных успешно

Состав XML-файла (логическая корректность)

Наличие необходимого числа пунктов геодезической сети успешно

Наличие приборов измерения успешно

успешно

успешно

с ошибками

[illegible]

Правильность указания объектов капитального строительства, расположенных на уточняемом земельном участке

с ошибками

Сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:83, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:8, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:77, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:6, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:75, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:7, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:75, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:28, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:74, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:9, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:72, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:64, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:87, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:150, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:87, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:141, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:89, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:130, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:90, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:140, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:89, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:61, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:91, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:143, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:92, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:51, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:92, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:50, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401001:95, находящемся на земельном участке 17:05:0401001:32, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:74, находящемся на земельном участке 17:05:0401002:18, не найдены среди актуальных сведений ЕГРН, сведения об объекте капитального строительства 17:05:0401002:81, находящемся на земельном участке

Правильность указания номеров кадастровых кварталов для уточняемых земельных участков

успешно

Правильность указания площади уточняемого земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости

успешно

Проверка контуров объектов недвижимости

успешно

Этап 2: Анализ объектов

Объект №1 17:05:0401002:26

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1799.63 кв.м., расчётная - 1799.63

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:26

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №2 17:05:0401002:8

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1350.17 кв.м., расчётная - 1350.17

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:8

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:32 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:17 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Площадь ЗУ 17:05:0401002:8 (1350 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1200.00 кв.м.).</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №3 17:05:0401002:6

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 889.37 кв.м., расчётная - 889.37

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:6

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:6 (889 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №4 17:05:0401002:1

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 920.75 кв.м., расчётная - 920.75
Кадастровый квартал: 17:05:0401002
Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:1

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №5 17:05:0401002:3

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2004.79 кв.м., расчётная - 2004.79

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:3

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
ЧЗУ 17:05:0401002:3/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:3. ЧЗУ 17:05:0401002:3/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:3.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №6 17:05:0401002:11

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 999.74 кв.м., расчётная - 999.74

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:11

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №7 17:05:0401002:7

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1699.59 кв.м., расчётная - 1699.59

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:7

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №8 17:05:0401002:28

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1620.56 кв.м., расчётная - 1620.56

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:28

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №9 17:05:0401002:9

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1281.67 кв.м., расчётная - 1281.67

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:9

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:9 (1325 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1100.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №10 17:05:0401002:64

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1500.08 кв.м., расчётная - 1500.08

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:64

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №11 17:05:0401001:157

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1639.32 кв.м., расчётная - 1639.32

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:157

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Площадь ЗУ 17:05:0401001:157 (1639 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1300.00 кв.м.).</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №12 17:05:0401002:150

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 694.22 кв.м., расчётная - 694.22

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:150

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:23 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

Объект №13 17:05:0401002:141

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 905.93 кв.м., расчётная - 905.93

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:141

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:141 (906 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (700.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №14 17:05:0401002:130

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 800.57 кв.м., расчётная - 800.57

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:130

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:145 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №15 17:05:0401002:140

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 737.29 кв.м., расчётная - 737.29

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:140

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №16 17:05:0401002:61

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 852.69 кв.м., расчётная - 852.69

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:61

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

Объект №17 17:05:0401002:144

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 921.32 кв.м., расчётная - 921.32

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:144

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:144 (921 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №18 17:05:0401002:55

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1212.76 кв.м., расчётная - 1212.76

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:55

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:55 (1213 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1000.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №19 17:05:0401002:143

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 888.64 кв.м., расчётная - 888.64

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:143

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Площадь ЗУ 17:05:0401002:143 (889 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (500.00 кв.м.).</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №20 17:05:0401002:51

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 888.57 кв.м., расчётная - 888.57

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:51

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Площадь ЗУ 17:05:0401002:51 (889 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1000.00 кв.м.).

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

Объект №21 17:05:0401002:50

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 898.69 кв.м., расчётная - 898.69

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:50

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:50 (899 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1000.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №22 17:05:0401002:25

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 702.06 кв.м., расчётная - 702.06

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:25

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(2). Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:25 (713 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (600.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №23 17:05:0401002:29

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 784.42 кв.м., расчётная - 784.42

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:29

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(2). Буферная зона чересполосицы: 5 м.	

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:29 (784 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (600.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №24 17:05:0401001:32

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 990.70 кв.м., расчётная - 990.70
Кадастровый квартал: 17:05:0401002
Кадастровый номер объекта: 17:05:0401001:32

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №25 17:05:0401002:12

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1060.70 кв.м., расчётная - 1060.70

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:12

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(2). Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №26 17:05:0401002:15

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 402.71 кв.м., расчётная - 402.71

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:15

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №27 17:05:0401002:24

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1499.54 кв.м., расчётная - 1499.54

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:24

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1380. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:24 (1500 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1200.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №28 17:05:0401002:4

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1199.49 кв.м., расчётная - 1199.49

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:4

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Площадь ЗУ 17:05:0401002:4 (1199 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (600.00 кв.м.).

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

Объект №29 17:05:0401002:18

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1421.01 кв.м., расчётная - 1421.01

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:18

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:18 (1421 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (1200.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №30 17:05:0401002:142

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1000.19 кв.м., расчётная - 1000.19

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:142

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1380. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №31 17:05:0401002:145

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1264.36 кв.м., расчётная - 1264.36

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:145

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:130 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Площадь ЗУ 17:05:0401002:145 (1264 кв.м.) отличается более, чем на 10% от площади в ЕГРН (800.00 кв.м.).	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	успешно

Объект №32 17:05:0401002:22

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1857.08 кв.м., расчётная - 1857.08

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:22

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Проверка адреса Изменяемых ОН успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ успешно

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ успешно

Объект №33 17:05:0401002:157

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1499.46 кв.м., расчётная - 1499.46

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:157

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №34 17:05:0401002:33

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1665.22 кв.м., расчётная - 1665.22

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:33

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №35 17:05:0401002:52

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 583.37 кв.м., расчётная - 583.37

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:52

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №36 17:05:0401002:30

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1865.20 кв.м., расчётная - 1865.20

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:30

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1380. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
ЧЗУ 17:05:0401002:30/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:30. ЧЗУ 17:05:0401002:30/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:30.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №37 17:05:0401002:152

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1000.51 кв.м., расчётная - 1000.51

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:152

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно

Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №38 17:05:0401002:31

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1061.29 кв.м., расчётная - 1061.29

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:31

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:32 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ с ошибками

ЧЗУ 17:05:0401002:31/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:31. ЧЗУ 17:05:0401002:31/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:31.

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №39 17:05:0401002:49

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1203.69 кв.м., расчётная - 1203.69

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:49

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:32 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:17 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
ЧЗУ 17:05:0401002:49/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:49. ЧЗУ 17:05:0401002:49/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:49.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №40 17:05:0401002:10

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1228.81 кв.м., расчётная - 1228.81

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:10

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:17 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №41 17:05:0401002:20

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1279.22 кв.м., расчётная - 1279.22

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:20

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:17 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
ЧЗУ 17:05:0401002:20/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:20. ЧЗУ 17:05:0401002:20/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:20.	

Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №42 17:05:0401002:27

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1771.23 кв.м., расчётная - 1771.23

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:27

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №43 17:05:0401002:2

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1544.66 кв.м., расчётная - 1544.66

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:2

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
ЧЗУ 17:05:0401002:2/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:2. ЧЗУ 17:05:0401002:2/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:2.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №44 17:05:0401002:148

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 410.09 кв.м., расчётная - 410.09

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:148

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №45 17:05:0401002:38

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 686.79 кв.м., расчётная - 686.79

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:38

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №46 17:05:0401002:23

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1597.55 кв.м., расчётная - 1597.55

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:23

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:150 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №47 17:05:0401002:36

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 964.56 кв.м., расчётная - 964.56
Кадастровый квартал: 17:05:0401002
Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:36

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №48 17:05:0401002:153

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 918.59 кв.м., расчётная - 918.59

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:153

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №49 17:05:0401002:154

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 975.30 кв.м., расчётная - 975.30

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:154

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №50 17:05:0401002:149

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 874.83 кв.м., расчётная - 874.83

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:149

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №51 17:05:0401002:155

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 540.19 кв.м., расчётная - 540.19

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:155

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №52 17:05:0401002:34

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 891.55 кв.м., расчётная - 891.55

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:34

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(2). Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №53 17:05:0401002:14

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1283.41 кв.м., расчётная - 1283.41
Кадастровый квартал: 17:05:0401002
Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:14

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0000000:1609(2). Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №54 17:05:0401002:156

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 962.34 кв.м., расчётная - 962.34

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:156

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
ЧЗУ 17:05:0401002:156/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:156. ЧЗУ 17:05:0401002:156/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:156.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №55 17:05:0401002:151

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 688.73 кв.м., расчётная - 688.73

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:151

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №56 17:05:0401002:17

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2624.77 кв.м., расчётная - 2624.77

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:17

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:10 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:8 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:49 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:20 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №57 17:05:0401002:32

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1391.96 кв.м., расчётная - 1391.96

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:32

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:8 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:49 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 17:05:0401002:31 в обращении f38cca8d-828c-4d04-91a6-6f4098db0628. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №58 17:05:0401002:21

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1389.26 кв.м., расчётная - 1389.26

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:21

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	с ошибками
ЧЗУ 17:05:0401002:21/1 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:21. ЧЗУ 17:05:0401002:21/2 не полностью входит в границы изменяемого ЗУ 17:05:0401002:21.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно

Объект №59 17:05:0401002:13

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2705.10 кв.м., расчётная - 2705.10

Кадастровый квартал: 17:05:0401002

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:13

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН успешно

Проверка статусов Изменяемых ОН успешно

Объект №60 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 82.45 кв.м., расчётная - 82.45
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:84, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900010002. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000100.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №61 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 128.20 кв.м., расчётная - 128.20
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:81, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030006, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300, д..	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №62 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 55.05 кв.м., расчётная - 55.05
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №63 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 210.64 кв.м., расчётная - 210.64
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:78, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030008. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №64 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 125.34 кв.м., расчётная - 125.34
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:83, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030040. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №65 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 160.29 кв.м., расчётная - 160.29
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:79, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030009, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300, д..	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №66 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 88.56 кв.м., расчётная - 88.56
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:77, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030010. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №67 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 97.14 кв.м., расчётная - 97.14
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:80, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900030046, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000300, д..	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №68 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 71.48 кв.м., расчётная - 71.48
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:73, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100087. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №69 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 71.90 кв.м., расчётная - 71.90
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:76, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100121. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №70 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 49.55 кв.м., расчётная - 49.55
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:139, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100084. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №71 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 131.69 кв.м., расчётная - 131.69
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:75, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100035. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №72 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 82.88 кв.м., расчётная - 82.88
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:146, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100095. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №73 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 131.32 кв.м., расчётная - 131.32
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:74, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100033. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №74 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 140.23 кв.м., расчётная - 140.23
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:72, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100032. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №75 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 124.20 кв.м., расчётная - 124.20
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:66, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100030. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №76 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 101.10 кв.м., расчётная - 101.10
Кадастровый квартал: [17:05:0401002, 17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:158, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100107. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №77 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 171.46 кв.м., расчётная - 171.46
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 83.91 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:93, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120029. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №78 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 243.21 кв.м., расчётная - 243.21
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:129, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120059. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №79 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 156.22 кв.м., расчётная - 156.22
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:87, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120060. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №80 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 173.12 кв.м., расчётная - 173.12
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:89, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120016. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №81 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 182.57 кв.м., расчётная - 182.57
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:90, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120017. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №82 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 166.84 кв.м., расчётная - 166.84
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:86, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120019. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №83 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 129.24 кв.м., расчётная - 129.24
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №84 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 169.40 кв.м., расчётная - 169.40

Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:91, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120020. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №85 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 177.87 кв.м., расчётная - 177.87

Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:92, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900120021. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001200.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №86 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 80.42 кв.м., расчётная - 80.42
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:70, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100076, д. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000, д..	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №87 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 76.39 кв.м., расчётная - 76.39
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:67, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100079. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №88 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 95.12 кв.м., расчётная - 95.12
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:68, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100081. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №89 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 118.67 кв.м., расчётная - 118.67
Кадастровый квартал: [17:05:0401002, 17:05:0401001]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401001:95, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900080002. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009000800.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №90 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 55.58 кв.м., расчётная - 55.58
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:147, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100083. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №91 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 7.45 кв.м., расчётная - 7.45
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:95, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 60Т. В сведениях ЕГРН содержится: 60Т.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	с ошибками
Не указаны ЗУ, в пределах которых расположен ОКС 17:05:0401002:95.	

Объект №92 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 40.79 кв.м., расчётная - 40.79
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:135, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100016. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №93 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 87.70 кв.м., расчётная - 87.70
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка адреса Изменяемых ОН	предупреждение
Адрес объекта недвижимости с номером 17:05:0401002:65, указанный в карта-плане территории, не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. В карта-плане территории указано: 1700600000900100104. В сведениях ЕГРН содержится: 17006000009001000.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №94 17:05:0401002:268

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 78.37 кв.м., расчётная - 78.37
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:268

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0401002:157, который не указан в ТП.</i>	
Пересечение границ ОКС	предупреждение
<i>Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0401002:268. Площадь пересечения 11.86 кв.м.</i>	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно

Объект №95 17:05:0401002:269

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 125.81 кв.м., расчётная - 125.81
Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:269

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0401002:152, который не указан в ТП.</i>	
Пересечение границ ОКС	предупреждение
<i>Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0401002:269. Площадь пересечения 74.20 кв.м.</i>	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно

Объект №96 17:05:0401002:136

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 47.54 кв.м., расчётная - 47.54

Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:136

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	предупреждение
Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0401002:136. Площадь пересечения 3.51 кв.м.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно

Объект №97 17:05:0401002:71

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 46.09 кв.м., расчётная - 46.09

Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:71

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	предупреждение
Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0401002:139. Площадь пересечения 3.73 кв.м.	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно

Объект №98 17:05:0401002:137

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 53.98 кв.м., расчётная - 53.98

Кадастровый квартал: [17:05:0401002]

Кадастровый номер объекта: 17:05:0401002:137

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>ОКС расположен в границах ЗУ 17:05:0401002:34, который не указан в ТП.</i>	
Пересечение границ ОКС	предупреждение
<i>Обнаружено пересечение с ОКС 17:05:0401002:137. Площадь пересечения 23.44 кв.м.</i>	
Проверка наличия кадастрового номера ОН	успешно
Проверка статусов Изменяемых ОН	успешно
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	успешно